

Zachowany fragment konstrukcji dachu i pokrycia dachowego z dachówki. (Zły stan techniczny. Duże zagrożenie zawaleniem)  
**Elementy projektowane do rozebrania od poziomu +6,46.**

Znurzająca warstwa korony muru projektowana do rozebrania (obmurowanie belek stropowych i krokwi) na całym obwodzie budowli do poziomu +6,46.

Przekucie struktury muru od sklepienia ceglonego otworu do korony muru. Ubytek projektowany do składowania i uzupełnienia.


Spuchnięta konstrukcja stropu. Przeniesiono do rozebrania

Spuchnięta konstrukcja stropu. Przeniesiono do rozebrania

Pozostałość zniszczonych schodów ceglanych na "babiniec". Konstrukcja nie stanowi zagrożenia i jest projektowana do zakonserwowania i pozostawienia w istniejącym stanie.

Pozostałość zniszczonych schodów ceglanych na "babiniec". Konstrukcja nie stanowi zagrożenia i jest projektowana do zakonserwowania i pozostawienia w istniejącym stanie.

Uszkodzone sklepienie łukowe otworu drzwiowego. Projektowana rekonstrukcja sklepienia ceglonego ceglami z odzysku



PRZEMKÓU PIONOWY D-D  
INWENTARYZACJA  
Skala 1: 50

STEFAN DETKO

TEMAT PROJEKTU		ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM OBIEKTU SYNAGOGI DO STANU RUINY TRWAŁEJ NIERUCHOMOŚCI		SKALA 1 : 50	
LOKALIZACJA		28-136 NOWY KORCZYN, działki nr 1247, 1244, 1245, 1278		DATA LUTY 2012	
INWESTOR		URZĄD GMINY W NOWYM KORCZYNIE, UL. KRAKOWSKA 1, 28-136 NOWY - KORCZYN		NUMER ARKUSZA	
ZAWARTOŚĆ ARKUSZA		PRZEMKÓU PIONOWY D-D - INWENTARYZACJA.			
SPORZĄDZIE		BOGDAN BANASIK	upr. nr SWK 0087/OWOK/04		
PROJEKTOWAŁ		STEFAN DETKO	UPR. NR 3364/61		
SPRAWDZIŁ					