

KARTA TYTUŁOWA


opracowana na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spr. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 ze zmianami).

Egzemplarz
Nr 1

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU:

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WIELOSTANOWISKOWA W NOWYM KORCZYNIE, GMINA NOWY KORCZYN



Inwestor: Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Lokalizacja: Działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn
położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn

Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK
upr. bud. KI - 139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, Styczeń '2019


PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. ŚOJB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany


L.

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tomelczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Mapę orientacyjną w skali 1:37500.
2. Mapę do celów projektowych działki Nr 1577/2, obręb 11 w Nowym Korczynie w skali 1:500.
3. Zagospodarowanie działki Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn z opisem.
4. Opis do projektu budowlanego siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej.
5. Informację o obszarze oddziaływania obiektu.
6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Charakterystykę ekologiczną obiektu.
8. Oświadczenie projektanta o projekcie siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej.
9. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.





**OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 1577/2, OBR. 11 NOWY KORCZYN
DO PROJEKTU PN. : „SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WIELOSTANOWISKOWA
W NOWYM KORCZYNIE, GMINA NOWY KORCZYN ”**

1. Stan istniejący.

Na działce nr 1577/2 obręb 11 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn znajduje się budynek Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, zewnętrzne obiekty sportowe, utwardzona droga wewnętrzna, parking oraz tereny zielone z zielenią niską. Dojazd do działki zapewniony jest od strony północnej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej – ul. Partyzantów w Nowym Korczynie.

2. Projektowane zagospodarowanie działki nr 1577/2 w Nowym Korczynie.

Na istniejącym przy zachodniej granicy działki trawniku projektuje się siłownię zewnętrzną wielostanowiskową składającą się z następujących urządzeń:


1. ORBITREK (O): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
2. JEŹDZIEC (J): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
3. BIEGACZ (B): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
4. WYCIĄG GÓRNY(WG): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
5. WIOŚLARZ (W): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
6. TWISTER + STEPER (T+S): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
7. STÓŁ DO GRY W SZACHY (SgS): 1 szt.
8. ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO): 4 szt.
9. KOSZ NA ŚMIECI (K): 1 szt.
10. STOJAK NA ROWERY (SR): 1 szt.
11. TABLICA NA REGULAMIN korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T): 1 szt.

Każde z urządzeń posadawia się na nawierzchni istniejącej nawierzchni trawiastej. Urządzenia siłowni zewnętrznej należy osadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Projektowana lokalizacja urządzeń siłowni zewnętrznej nie narusza granic działki oraz interesów osób trzecich.

Projektował:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. ŚOIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany





OPIS

**DO PROJEKTU PN.: „SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WIELOSTANOWISKOWA
W NOWYM KORCZYNIE, GMINA NOWY KORCZYN”.**

1. Stan istniejący.

Na działce nr 1577/2 obręb 11 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn znajduje się budynek Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, zewnętrzne obiekty sportowe, utwardzona droga wewnętrzna, parking oraz tereny zielone z zielenią niską.

Dojazd do działki zapewniony jest od strony północnej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej – ul. Partyzantów w Nowym Korczynie.

2. Projektowane zagospodarowanie działki nr 1577/2 w Nowym Korczynie.

Na istniejącym przy zachodniej granicy działki trawniku projektuje się siłownię zewnętrzną wielostanowiskową składającą się z następujących urządzeń:

1. ORBITREK (O): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
2. JEŹDZIEC (J): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
3. BIEGACZ (B): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
4. WYCIĄG GÓRNY(WG): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x m 4,10 m.
5. WIOŚLARZ (W): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
6. TWISTER + STEPER (T+S): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
7. STÓŁ DO GRY W SZACHY (SgS): 1 szt.
8. ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO): 4 szt.
9. KOSZ NA ŚMIECI (K): 1 szt.
10. STOJAK NA ROWERY (SR): 1 szt.
11. TABLICA NA REGULAMIN korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T): 1 szt.

3. Montaż urządzeń:

Urządzenia siłowni zewnętrznej należy osadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stateczność ich konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: Orbitreka (O), Jeździec (J), Biegacza (B), Wyciągu Górnego (WG), Wioślarza (W) oraz Twistera + Stepiera (T+S) musi zostać wykonane ściśle według instrukcji montażu opracowanej przez producenta urządzeń.

Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terytorium Polski.

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

Nawierzchnia terenu siłowni zewnętrznej: trawiasta.

Wymagana strefa bezpieczeństwa dla każdego z urządzeń wynosi 4,40 x 4,10 m. Teren siłowni zewnętrznej winien być utrzymywany w czystości i regularnie sprzątany przez administratora.


Na bieżąco należy usuwać wszystkie nieczystości mogące zagrażać zdrowiu Osób korzystających z siłowni zewnętrznej.

Na terenie siłowni zewnętrznej należy umieścić tablicę z „Regulaminem korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej”, instrukcję obsługi każdego z urządzeń oraz tabliczkę z informacją zakazującą wprowadzania zwierząt.


4. W ramach powyższego doposażenia przewiduje się nasadzenie zieleni niskiej ozdobnej.

Projektował:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. SÖIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ




Oznaczenia:

- 6.1. ORBITREK (O): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
- 6.2. JEŹDZIEC (J): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
- 6.3. BIEGACZ (B): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
- 6.4. WYCIĄG GÓRNY (WG): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
- 6.5. WIOŚLARZ (W): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.
- 6.6. WYCIĄG GÓRNY (WG): 1 szt.
Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WIELOSTANOWISKOWA W NOWYM KORCZYŃNIE, GMINA NOWY KORCZYŃ	
STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Busko-Zdrój, Styczeń '2019	Projektował: mgr inż. K. Tometczak, upr. bud. KL-139/90
Skala 1:500	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
Adres inwestycji: działka 1577/2, obr. 11 Nowy Korczyn w Nowym Korczyn, gmina Nowy Korczyn	os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój tel. 600 948 958 upr. bud. KL-139/90, czł. ŚOHB nr SWK/BO/0244/05 Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

ORBITREK (O)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m




JEŹDZIEC (J)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m




BIEGACZ (B)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m




WYCIĄG GÓRNY (WG)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m.




WIOŚLARZ (W)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 m x 4,10 m




TWISTER + STEPER (T+S)

Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4,40 x 4,10 m



STÓŁ DO GRY W SZACHY (SgS)




ŁAWKA Z OPARCIEM stalowo-drewniana (ŁO)



KOSZ NA ŚMIECI (K)

18.




TABLICA NA REGULAMIN

korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (T)



STOJAK NA ROWERY (SR)



Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń 2019.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gm. Nowy Korczyn”.

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Adres inwestycji: Działka nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn w miejscowości Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn.

I. Rodzaj robót

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

II. Usytuowanie obiektu

Urządzenia siłowni zewnętrznej zostaną zamontowane na dz. nr 1577/2, położonej w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn.

III. Rodzaje oddziaływań

A. Rodzaj oddziaływania na działkę sąsiednią, wynikające z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422. ze zm.).

1. § 12. rozporządzenia – ograniczenie zabudowy dz. nr 1577/2 – nie występuje.
2. § 13. rozporządzenia – ograniczenie naturalnego oświetlenia – nie występuje.
3. § 29. rozporządzenia – utrudnienie w odprowadzaniu wód powierzchniowych – nie występuje.
4. § 60. rozporządzenia – zmniejszenie czasu nasłonecznienia – nie występuje.
5. § 142. rozporządzenia – zakłócenia ciągu w kominach – nie występuje.
6. § 226. rozporządzenia – po wykonaniu robót przewidzianych projektem na cele rekreacyjne będzie stanowiła własną strefę pożarową (ZL III) i nie będzie oddziaływała na sąsiednią działkę.
7. § 323. rozporządzenia – urządzenia zabawowe nie będą powodowały zwiększonych zakłóceń w zakresie drgań i hałasu.

B. Inne ograniczenia.

Ograniczenia w zakresie:

- | | |
|---|------------------|
| - ochrony środowiska | – nie występują, |
| - ochrony przyrody | – nie występują, |
| - ochrony zabytków | – nie występują, |
| - odległości od dróg | – nie występują, |
| - odległości wynikających z prawa wodnego | – nie występują. |

IV. Wnioski

Po zamontowaniu urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 1577/2, nie będą one

negatywnie oddziaływały na sąsiednie działki.

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

Obszar oddziaływania urządzeń siłowni zewnętrznej zamknie się na terenie działki nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn w Nowym Korczynie.

Busko-Zdrój, styczeń '2019.

Projektował:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. SOIIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



.....

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa Nowym Korczynie, gm. Nowy Korczyn”.
Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Adres inwestycji: Działka nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn w miejscowości Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn.

1. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej atestowanych oraz elementów wyposażenia a także uprzednie przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw oraz nasadzenie zieleni ozdobnej niskiej.

2. Kolejność wykonywania robót.

- zagospodarowanie placu budowy,
- roboty przygotowawcze,
- roboty budowlane,
- nasadzenie zieleni ozdobnej niskiej,
- roboty wykończeniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie znajdują się elementy które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować plac budowy.

Przy prowadzeniu prac ziemnych należy zwrócić uwagę na przebieg elementów ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

4.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia krawędzi zestawu zabawowego
- przysięgnięcie pracownika materiałem przewidzianym do wbudowania.

4.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad przy podestach roboczych. Brak osprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości).

4.3. Zagrożenia występujące przy robotach z użyciem maszyn:

- pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.

- 5.1. **Zagospodarowanie terenu budowy** należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
 - teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi,
 - obiekt wyposażać w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru.
- 5.2. **Roboty ziemne** powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie ewentualnych instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- Jeżeli wykop osiąga głębokość większą niż 1,00 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu.
- Składowanie urobku i materiałów jest zabronione:
- w odległości niniejszej niż 0,80 m od krawędzi wykopu,
 - w strefie klina naturalnego odłamu.
- 5.3. **Roboty wykończeniowe zewnętrzne.**
- Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych i montażowych
- 5.4. **Maszyny i narzędzia zmechanizowane** powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępniać organom kontroli dokumentację techniczno-rozruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Busko-Zdrój, styczeń '2019.

Projektował:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. ŚOIIB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



25

Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gm. Nowy Korczyn”.

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Adres inwestycji: Działka nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn.

1. Obiekt będący przedmiotem niniejszego projektu nie będzie produkował i emitował odpadów.
2. Nie wystąpią również emisja hałasu związana z eksploatacją i użytkowaniem obiektu, wibracja, promieniowanie elektromagnetyczne lub jonizujące ani inne zakłócenia mające negatywny wpływ na środowisko.
3. Charakter i wielkość obiektu, jego sposób posadowienia oraz eksploatacji nie będą miały negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko i sąsiednie nieruchomości.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko oraz sąsiednie nieruchomości.

Busko-Zdrój, styczeń '2019.

Projektował:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 958
upr. bud. KI-139/90, czł. S.O.I.B nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



Tytuł projektu: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn”. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Lokalizacja: działka Nr 1577/2, obręb 11 Nowy Korczyn, położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn. Projektował: mgr inż. bud. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KI-139/90, os. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój. Busko-Zdrój, Styczeń '2019.


OŚWIADCZENIE

Jako wykonawca projektu pn.: „Siłownia zewnętrzna wielostanowiskowa w Nowym Korczynie, gm. Nowy Korczyn”, której właścicielem jest Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, przewidzianego do realizacji na działce nr 1577/2 w Nowym Korczynie

o ś w i a d c z a m,

że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 600 948 938
upr. bud. KI-139/90, czł. SOWB nr SWK/BO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



Busko-Zdrój, styczeń '2019.

Nr ewiden. KL-139/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że

OBYWATEL TOMETCZAK KRZYSZTOF

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 12 października 1960 r. w Busku - Zdroju
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBYWATEL TOMETCZAK KRZYSZTOF jest upoważniony do:

- 1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
- 2/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymują:


Ob. Krzysztof Tometczak

ul. Staszica 2/21

28-100 Busko - Zdrój



Z up. Wojewody
p.o. Dyrektora Wydziału
mgr inż. arch. Lucyna Zdybiowska



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PKG-R9G-S9S *

Pan Krzysztof Tometczak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0244/05
adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko Zdrój
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-20 roku przez:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.