

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu: Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 150mb wraz z nawierzchnią jezdni
2. Adres obiektu: ul. Krakowska Nowy Korczyn
3. Działki nr: 1256 arkusz 2, obręb Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn
4. Inwestor: Gmina Nowy Korczyn
Adres Inwestora: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
5. Nazwa i adres jednostki opracowania informacji
bioz

Imię i nazwisko projektanta:

Specjalność i nr uprawnień:

Data opracowania projektu: 08.2008

Opracował:

CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERA:

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) -1050m²;
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 25cm -1050m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm -1050m²;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm -1050m²;
- rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm – 425,5m²;
- rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych (trylinki) -128,96m²;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6cm – 425,5m²;
- wykonanie zjazdów do posesji – 128,96m²;
- wykonanie korytek ściekowych od rynien – 35mb.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Ulica Krakowska w Nowym Korczynie o nawierzchni z trylinki betonowej o długości 150mb i szerokości 7,0m. Spadek poprzeczny nawierzchni nienormatywny. Przy krawężniku istnieją zaniżone kratki ściekowe. Chodnik obustronny z płyt betonowych 50x50x7cm. Miejscami przebudowany na chodnik z kostki brukowej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Praca koparki przy robotach ziemnych;
- Załadunek bloczków betonowych – trylinki;
- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych, rozkładarka mas bitumicznych;
- gromadzenie kostki brukowej, krawężników, obrzeży.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów bhp;
- Używanie sprzętu i narzędzi w złym stanie technicznym;
- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym nieoznakowane;
- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcją składowanie materiałów budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy:

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy oraz przy zmianie charakteru robót;
- Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;
- Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu:

- Plac budowy wyposażać w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Oznakowanie robót;
- Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Opis wykonał: